

**AVISO DE RECALL Y/O RETRABAJO MANDATORIO DE BOMBAS UNILIFT AP**

Grundfos informa que está desarrollando acciones de recambio y/o retrabajo mandatorio sobre siete de modelos de bombas Unilift AP.

Bajo determinadas circunstancias, estos productos presentan riesgos de descarga eléctrica, por lo que es de gran importancia que los identifiquemos y reemplacemos y/o retrabajemos lo más rápido posible.


Las bombas afectadas son las siguientes:

Código	Descripción
96404179	UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 10m
96404180	UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 10m
96404181	UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 10m
96404182	UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 10m
96404183	UNILIFT AP35.40.06.A1V 1x230V 10m
96404184	UNILIFT AP35.40.08.A1V 1x230V 10m
96404185	UNILIFT AP50.50.08.A1V 1x230V 10m

Únicamente aquellas que fueron **fabricadas entre la semana 01 de 2017 y semana 2 de 2018**. Las mismas ya han sido identificadas, y los clientes están siendo contactados para coordinar los cambios.

La identificación de la semana de fabricación puede hacerse de dos maneras:

- 1) En la etiqueta de la caja. En el siguiente ejemplo fue fabricada en la semana 48 del año 2017:
- 2) En la etiqueta de identificación de la bomba. En el siguiente ejemplo fue fabricada en la semana 48 del año 2017:



Ante cualquier consulta comuníquese con el departamento de Customer Service Unit de Bombas Grundfos Argentina o a través del siguiente link: <https://www.grundfos.com/safety-warning-03-2018.html>